

Techninė užduotis

Objektas: Antaklanio gat. Nr. 90, Vilnius

Užsakovas: 97-toji DNSB "Spindulys"

Pirmininkė Laura Serapinienė

1. Viršaus akmens sienutės plytelių atnaujinimas:
 - 1.1 Senų nuardymas išsaugant šaligatvio plyteles - 30 m²
 - 1.2 Šaligatvio plytelių klįjavimas. - 30m²
 - 1.3 Lauko akmenų sutvarkymas.
 - 1.4 Šaligatvio plytelių įrengimas prie gyvatvorės - 40 m¹

2. Įėjimo laiptinių stogelių atnaujimas: 40 m²
 - 2.1 Stogelio nuvalymas nuo samanų
 - 2.2 Stogo ruberoido klįjavimas
 - 2.3 Skardinimas

3. Laiptinių lauko laiptų atnaujinimas:
 - 3.1 Naujo laipto betonavimas 0,5 m³
 - 3.2 Kojų valymo naujų grotelių įrengimas 3 vnt
 - 3.3 Pastato nuogrindos ir šaligatvio plytelių tarpų užtepimas cementiniu skiediniu. 50 m¹

4. Rūsyje įrengti WC patalpas
 - 4.1 Pertvarų mūras – 40 m²
 - 4.2 Durų įrengimas -5 iki 12 vnt
 - 4.3 Kanalizacijos įrengimas 20 m
 - 4.4 Stiklo išvežimas iš rūsio.

Bendrijos pirmininkė Laura Serapinienė

Parengė A.Serapinas

2023 m. spalio 6 d.