

Statinio numatomų atlikti darbų ir defektavimo aktas

2023-10-13 Nr. DA568981

(data)

Vilnius

(sudarymo vieta)

Statinio adresas Antakalnio g. 78, Vilnius



Apžiūros Nuolatinė
tikslas

(kasmėtinė, neeilinė, kitos papildomos apžiūros)

Problema Keisti 2-os laiptinės langus

Pastatų administravimo vadybininkas Valdas Rinkevičius, Atstovas

(V.Pavardė, tel. nr.)

Apžiūrėti objektai (sistemos)	Pastebėti defektai, deformacijos, gedimai	Rekomenduojami darbai defektams pašalinti
PARDAVIMAI	2-os laiptinės bus keičiami 13vnt.: Ilgis 1,54m x 0,69m plotis 9vnt Ilgis 1,54m x 0,69m plotis 3vnt su atidarymu iš viršaus Ilgis 1,54m x 0,62m 1 vnt	2-os laiptinės bus keičiami 13vnt.: Ilgis 1,54m x 0,69m plotis 9vnt Ilgis 1,54m x 0,69m plotis 3vnt su atidarymu iš viršaus Ilgis 1,54m x 0,62m 1 vnt
Pardavimai esamiems klientams		
		
		

Komisija atsižvelgdama į apžiūros metu nustatytus daugiabučio gyvenamojo namo (bendrojo naudojimo objektų) defektus, konstatuoja, kad nurodytos namo (objekto) sistemos neatitinka STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarkai“ įtvirtintų daugiabučio gyvenamojo namo privalomųjų reikalavimų visumos. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstyta (komisija) rekomenduoja nedelsiant organizuoti sprendimo, dėl privalomųjų reikalavimų neatitinkančių gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektų defektų pašalinimo, priėmimą bei pašalinti užfiksuotus defektus. Pridedama. Numatomų atlikti darbų ir defektavimo aktas su preliminariomis defekto(ų) šalinimo, remonto kainomis.

(apžiūros vadovo pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)

(apžiūros vykdytojo pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)

(apžiūros vykdytojo pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)

STATINIO DEFEKTIKTAS Nr. DA568981

Numatomų darbų ir medžiagų aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
Preliminari SUMA, be PVM, EUR			

Aktą paruošė: Valdas Rinkevičius (Service)

(vardas, pavardė, parašas)

Spausdino: Valdas Rinkevičius (Service)